

4. Общие выводы и рекомендации

На основании результатов инструментального обследования технического состояния строительных конструкций здания , расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, . можно сделать следующие выводы:

1. Техническое состояние фундаментов и стен здания оценивается как ограниченно-работоспособное. Требуется выполнить работы по ремонту и усилению отдельных участков стен, проводить систематическое наблюдение за деформациями здания.
2. Техническое состояние навесного фасада, колонн, перекрытия и покрытия, крыши, кровли здания оценивается как работоспособное, и они могут быть использованы по своему назначению.
3. Подробные выводы по результатам определения технического состояния строительных конструкций и рекомендации по дальнейшей эксплуатации указаны по тексту заключения.
4. Устройство навесного фасада на оставшихся наружных стенах допускается выполнять после проведения работ по ремонту и усилению стен здания.

Изл. лист	№ до-	Подп.	Да		